



**Oude situatie (boven)** schoorsteen komt niet boven de nok van het dak uit. Gevolg: een slecht functionerende openhaard.

**Onder** voorbereidingen voor het monteren van een inox met als doel: schoorsteenverhoging.





**Oude situatie (boven)** schoorsteen komt niet boven de nok van het dak uit.

**Nieuwe situatie** de schoorsteen is verhoogd en komt nu boven de nok van het dak uit. Het resultaat is een goed trekkend rookkanaal en daardoor een prima functionerende openhaard.

